

Артикул: 3P100

Тип: AC/AC преобразователь напряжения

**Электротехнические данные:**

|                           |                                    |                              |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Вход</b>               | Входное напряжение /<br>Частота    | 230В/50Гц                    |
|                           | Входная мощность                   | -----                        |
| <b>Выход</b>              | Номинальное выходное<br>напряжение | 110В AC                      |
|                           | Номинальный выходной ток           | -----                        |
|                           | Номинальная мощность               | 100Вт                        |
| <b>Сопротивле<br/>ние</b> | Сопротивление изоляции             | -----                        |
| <b>Защита</b>             | Термо-защита                       | Термопредохранитель:125°C/2A |
|                           | Наработка на отказ (Hi-Pot)        | -----                        |

**Механические данные:**

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Тип подключения к сети       | VDE (Евро)                          |
| Первичная обмотка            | 450Т/0.40мм+450/0.37мм              |
| Вторичная обмотка            | 450Т/0.40 мм                        |
| Сердечник                    | 66мм×33мм                           |
| Размеры выходного коннектора | -----                               |
| Полярность                   | -----                               |
| Вес                          | 1280гр                              |
| Габариты                     | 115(Длина)×84(Ширина)×68.7 (Высота) |