



Часы с Гигрометром ТА308 инструкция по эксплуатации



1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Данный прибор может быть использован на заводах, складских помещениях, в зданиях с системой кондиционирования воздуха, больницах, рыбоводных хозяйствах, жилых помещениях, офисах, гостиницах, лабораториях и пр. Он также имеет практическую пользу в сфере рационального использования энергетических ресурсов.

2. ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ:

- Температура: 0°С~50°С (32°F~122°F);
- Погрешность: ±0.1°С (2°F)
- Разрешение: 0.1°C (0.1°F)
- Влажность: 10% ~ 99%, точность: ±5% Разрешение: 1%.


3. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

- Нажмите кнопку «С/F» для выбора соответствующей температурной шкалы.
- Нажмите кнопку «MAX/MIN» для отображения на дисплее максимальных и минимальных полученных в результате измерений показателей температуры и влажности воздуха.
- Нажмите кнопку «CLEAR» для удаления сохраненных максимальных и минимальных показателей. Через 8 секунд после отображения максимальных и минимальных показателей прибор автоматически возвращается в режим измерения текущих показателей окружающей среды.





Часы с Гигрометром ТА308 инструкция по эксплуатации



1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Данный прибор может быть использован на заводах, складских помещениях, в зданиях с системой кондиционирования воздуха, больницах, рыбоводных хозяйствах, жилых помещениях, офисах, гостиницах, лабораториях и пр. Он также имеет практическую пользу в сфере рационального использования энергетических ресурсов.

2. ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ:

- Температура: 0°С~50°С (32°F~122°F);
- Погрешность: ±0.1°С (2°F)
- Разрешение: 0.1°С (0.1°F)
- Влажность: 10% ~ 99%, точность: ±5% Разрешение: 1%.

3. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

- Нажмите кнопку «С/F» для выбора соответствующей температурной шкалы.
- Нажмите кнопку «MAX/MIN» для отображения на дисплее максимальных и минимальных полученных в результате измерений показателей температуры и влажности воздуха.
- Нажмите кнопку «CLEAR» для удаления сохраненных максимальных и минимальных показателей. Через 8 секунд после отображения максимальных и минимальных показателей прибор автоматически возвращается в режим измерения текущих показателей окружающей среды.

4. НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ:

• Нажмите кнопку «ADJ» и выберите режим 12/24. В обычном режиме нажмите и удерживайте кнопку «MODE» в течение 2 секунд, цифры на дисплее станут мигать. Нажмите кнопку «ADJ» для установки минут, затем для установки часов снова нажмите кнопку «MODE» и с помощью кнопки «ADJ» установите часы. Для возвращения в обычный режим используйте кнопку «MODE».

5. УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА:

Нажмите кнопку «MODE» для того, чтобы убедиться в правильности установленного времени, затем снова нажмите и удерживайте кнопку «MODE» в течение 2 секунд, цифры на дисплее станут мигать. Нажмите кнопку «ADJ» для установки минут, затем для установки часов снова нажмите кнопку «MODE» и с помощью кнопки «ADJ» установите часы. Для возвращения в обычный режим нажмите кнопку «MODE» дважды.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи изделия. На из лия, у которых отсутствует дата продажи, гарантия не распространяет Обмен неисправных изделий. осуществляется через торговую сеть г предъявлении чека и гарантийного талона. Изделия, механически		
повреждениями гарантии не	е подлежат.	
Дата продажи	Штамп магазина	

Измерительный прибор соответствует требованиям EAC: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» Производитель: Жангжоу Веихуа Електроник Ко., Лтд Адрес: Беидоу Инд. Парк, Йинфенг Инд. Зона, Жангжоу, Провинция Фуйзиан 363000, Китай Офицальный представитель: ООО «ЭЛСИ» 644103, г.Омск, ул.Седова 63

тел. +7 (3812) 51-27-70 www.s-line.ru

4. НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ:

 Нажмите кнопку «ADJ» и выберите режим 12/24. В обычном режиме нажмите и удерживайте кнопку «MODE» в течение 2 секунд, цифры на дисплее станут мигать. Нажмите кнопку «ADJ» для установки минут, затем для установки часов снова нажмите кнопку «MODE» и с помощью кнопки «ADJ» установите часы. Для возвращения в обычный режим используйте кнопку «MODE».

5. УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА:

• Нажмите кнопку «MODE» для того, чтобы убедиться в правильности установленного времени, затем снова нажмите и удерживайте кнопку «MODE» в течение 2 секунд, цифры на дисплее станут мигать. Нажмите кнопку «ADJ» для установки минут, затем для установки часов снова нажмите кнопку «MODE» и с помощью кнопки «ADJ» установите часы. Для возвращения в обычный режим нажмите кнопку «MODE» дважды.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи изделия. На изделия, у которых отсутствует дата продажи, гарантия не распространяется. Обмен неисправных изделий. осуществляется через торговую сеть при предъявлении чека и гарантийного талона. Изделия, механическими повреждениями гарантии не подлежат.		
Дата продажи Шта	амп магазина	

Измерительный прибор соответствует требованиям EAC: TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» Производитель: Жангжоу Веихуа Електроник Ко., Лтд Адрес: Беидоу Инд. Парк, Йинфенг Инд. Зона, Жангжоу, Провинция Фуйзиан 363000, Китай Офицальный представитель: ООО «ЭЛСИ» 644103, г.Омск, ул.Седова 63 тел. +7 (3812) 51-27-70 www.s-line.ru